

La part construïda, o sigui, l'ala dreta, consta de planta baixa i dos pisos, habilitant-se el primer per a infermeria, dividit en dos departaments principals o generals destinats, respectivament, a ambdós sexes i quatre habitacions independents, totes elles molt ben ventilades per mitjà de grans finestrals. En la planta baixa hi ha la Capella, Sala de Juntes, Despatx, Cuina i altres departaments. La major part del segon pis és destinada a dormitoris de la Comunitat, existint, demés, una sala per a rober i planxador. El dit edifici està rodejat per un espaiós pati i jardí.

El que hi ha construït és insuficient per al bon funcionament de les dues seccions, i, encara que el nombre de malalts i asilats és molt limitat, la immiscuïtat en què es tenen de trobar és en perjudici dels mateixos, car tenen de pernoctar tots en la mateixa sala per no existir cap separació entre les dues seccions.

Higiènicament pot conceptuar-se el dit establiment acceptable, tant sota el punt de mira del seu

emplaçament i orientació, com per les condicions de capacitat i il·luminació de les seves sales i habitacions sempre que fossin destinades cada una per a la secció corresponent.

El servei d'assistència mèdica és a càrrec del Metge titular del Municipi; els malalts i asilats es troben bondadosament assistits per sis Germanes Carmelites Terciàries presidides per llur Superiora, que són les mateixes a les quals és confiada la vetlla i assistència dels malalts necessitats de la població.

Una Junta d'Administració, composta de vuit membres i presidida pel senyor alcalde de la població, té cura de la direcció i administració de l'Hospital.

L'admissió o entrada en dit Establiment es realitza sota el que assigna l'article primer del Reglament, que diu: "El Hospital y Asilo de esta villa es un establecimiento benéfico para la asistencia y curación de los enfermos pobres, vecinos de la misma población. Sólo en casos urgentes

HOSPITALS DE CATALUNYA

L'HOSPITAL DEL VENDRELL

Una cel·la del pabelló d'infecciosos

